

Συναρμολόγηση - Βήμα 4

Συντάχθηκε απο τον/την Γιώργος Σκαπέτης

Τετάρτη, 21 Νοέμβριος 2012 13:12 - Τελευταία Ενημέρωση Δευτέρα, 18 Μάρτιος 2013 20:08

Λιώσαμε το κερί στο μπρίκι και γεμίσαμε με αυτό τα κυλινδρικά δοχεία που θα φιλοξενήσουν τους κινητήρες. Ήταν μια δύσκολη διαδικασία, μια και η θερμοκρασία του κεριού ήταν μεγάλη και καθυστερούσε να στερεοποιηθεί. Τοποθετήσαμε κατόπιν τα δοχεία σε δοχείο με ζεστό νερό, προκειμένου να εξασφαλίσουμε ότι το κερί θα απλωθεί ομοιόμορφα σε όλο το δοχείο. Το ζητούμενο είναι να πετύχουμε τη στεγανότητα των κινητήρων!



Συναρμολόγηση - Βήμα 4

Συντάχθηκε απο τον/την Γιώργος Σκαπέτης

Τετάρτη, 21 Νοέμβριος 2012 13:12 - Τελευταία Ενημέρωση Δευτέρα, 18 Μάρτιος 2013 20:08

